


このメールは、名刺交換させていただいたお客様に最新情報をお届けしています。
今後の配信を希望されない場合はメール下部リンクより配信停止が行えます。

こんにちは、イトーヨーギョーの廣瀬です。
連日の雨で、通勤や通学の足元が気になる季節となりました。
道路に水が溜まり、歩行者や車が水はねに悩まされる場面を見かけた方も多いのではないのでしょうか。
この原因は様々考えられますが、そのうちの一つに、側溝やますのふた（グレーチング）がうまく機能していないというものがあります。


今回は、そんなグレーチングに関するお話をご紹介します。

実はあまり排水できていない場合も...

路肩などに集めた水を排水する為に設置したグレーチングが、
あまり機能していないことがあるのをご存じでしょうか？



急勾配による水の越流
勾配がきつい箇所では水の流速が衰えない為、勢いを保った水が排水されずに下流側へ越流していってしまうことがあります。
[【動画】越流の様子](#)



落葉による排水の阻害
大量の落葉がグレーチングに堆積して排水が阻害されると、本来の機能を発揮できず、水溜りが発生してしまうことがあります。
[【動画】落ち葉が堆積する様子](#)

▼グレーチングの交換で対策できるかも！？▼

越流抑制型グレーチング ウォーターウルフ	落葉対策型グレーチング ウォーターリーフ

ガイドスロープを設けた越流対策グレーチング。水が貼りつくように流れていくので越流抑制に効果的です。

[製品を詳しく知る>](#)

水の押す力と浮く力を利用して落ち葉をグレーチング真ん中に寄せることで、排水機能維持の効果が期待できます。

[製品を詳しく知る>](#)

[実際の集水の様子を従来のグレーチングと比較した動画をこちらからご覧いただけます。](#)

最後までご覧いただきありがとうございます。

お問合せは[こちら](#)から

お手数をお掛けしますが
配信停止は[こちら](#)から
ご愛読ありがとうございました！

※上記をクリックいただいても配信停止ができない方は
こちらのメールに直接"配信停止"とご返信ください。

◆発行元◆
株式会社イトーヨーギョー 営業企画室
〒531-0071 大阪府北区中津6丁目3-14
TEL : 06-6455-2503
[https://itoযোগyo.co.jp/](https://itoयोगyo.co.jp/)

イトーヨーギョーInstagramはじめました！



社員紹介や社内の雰囲気
展示会や出張展示会、
各種イベント、製品に関して
更新していきます！



<https://www.instagram.com/itoযোগyo/>

